

**COMUNE DI
POLIZZI GENEROSA (PA)**

**MONITORAGGIO STRUTTURALE E DI STRUMENTAZIONE
GEOTECNICA POSTA IN OPERA NELLA AREE DI C.DA PEGNO,
QUARTIERE SAN PIETRO, INTERESSATE DAL CROLLO DI UN MURO
IN CEMENTO ARMATO.**

- Allegati:**
- 1) - PLANIMETRIA GENERALE E RILIEVO TOPOGRAFICO
 - 2) - MISURA DELLE PRESSIONI INTERSTIZIALI
 - 3) - MISURA DEGLI SPOSTAMENTI IN PROFONDITA'
 - 4) - MISURA DEGLI SPOSTAMENTI IN SUPERFICIE
 - 5) - MISURA DELLE DEFORMAZIONI DI LESIONI E CRICCHE

REPORT n° 6

Polizzi Generosa 24.05.2018

PROFESSIONISTI INCARICATI

Ing. ALBERTI PLACIDO
N. 5953


Dott. Ing. Placido Alberti

Dott. geol. Mario Rosone

REGIONE REGIONALE
Dott. Geol.
ROSONE
N. 409


FESSURIMETRO F1/F1bis

tipo fessurimetro: lineare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 887,55
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 8: 17.02.2017
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018
 lettura n° 13: 18.05.2018




FESSURIMETRO F2

tipo fessurimetro: angolare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 887,51
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 8: 17.02.2017
 lettura n° 9: 05.04.2017
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018
 lettura n° 13: 18.05.2018




FESSURIMETRO F3/F3bis

tipo fessurimetro: angolare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 887,44
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018
 lettura n° 13: 18.05.2018




FESSURIMETRO F4

tipo fessurimetro: lineare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 887,89
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 8: 17.02.2017
 lettura n° 9: 05.04.2017
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018
 lettura n° 13: 18.05.2018




FESSURIMETRO F5/F5bis

tipo fessurimetro: angolare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 887,16
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018
 lettura n° 13: 18.05.2018




FESSURIMETRO F6/F6bis

tipo fessurimetro: lineare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 886,23
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 8: 17.02.2017
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018
 lettura n° 13: 18.05.2018




FESSURIMETRO F7

tipo fessurimetro: angolare
 data installazione: 12.04.2017
 quota s.l.m.: 886,00
 lettura di zero: 05.04.2017
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018




FESSURIMETRO F8

tipo fessurimetro: lineare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 886,00
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 8: 17.02.2017
 lettura n° 9: 05.04.2017
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 07.04.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018



FESSURIMETRO F9/F9bis

tipo fessurimetro: lineare
 data installazione: 12.01.2016
 quota s.l.m.: 886,55
 lettura di zero: 28.01.2016
 lettura n° 1: 11.02.2016
 lettura n° 2: 08.03.2016
 lettura n° 3: 25.03.2016
 lettura n° 4: 11.04.2016
 lettura n° 5: 10.06.2016
 lettura n° 6: 26.10.2016
 lettura n° 7: 23.11.2016
 lettura n° 10: 12.05.2017
 lettura n° 11: 04.07.2017
 lettura n° 12: 18.01.2018



FESSURIMETRO F10

tipo fessurimetro: angolare
data installazione: 12.01.2016
quota s.l.m.: 886,75
lettura di zero: 28.01.2016
lettura n° 1: 11.02.2016
lettura n° 2: 08.03.2016
lettura n° 3: 25.03.2016
lettura n° 4: 11.04.2016
lettura n° 5: 10.06.2016
lettura n° 6: 26.10.2016
lettura n° 7: 23.11.2016
lettura n° 8: 17.02.2017
lettura n° 10: 12.05.2017
lettura n° 11: 04.07.2017
lettura n° 12: 18.01.2018

